

## NIEDERSCHRIFT

über

die Schau der Gewässer III. Ordnung

der Gemeinde Neuenkirchen am

Mittwoch, dem 25.11.2009, 09.00 Uhr,

ab Rathausparkplatz, 29643 Neuenkirchen

---

### Anlagen:

- Amtliche Bekanntmachung vom 28.09.2009
- Anwesenheitsliste

### Nach folgender Tagesordnung wurde verfahren:

- 1.) Eröffnung und Begrüßung
- 2.) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 3.) Genehmigung der Niederschrift von der Bereisung vom 13.11.2008
- 4.) Schau der Gewässer III. Ordnung im Bereich der Gemeinde Neuenkirchen und Zustandsfeststellung
- 5.) Festlegung der nächsten Bereisung
- 6.) Schließung der Sitzung

### Zu TO.-P. 1.): Eröffnung und Begrüßung

Ausschussvorsitzender und Beigeordneter Hartmut Maaß eröffnet die heutige Gewässerschau der Gewässer III. Ordnung und begrüßt alle anwesenden Herren.

### Zu TO.-P. 2.): Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

BO Maaß stellt fest, dass die Ladung zur heutigen Gewässerschau ordnungsgemäß war und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Die Anwesenheitsliste ist Anlage und Bestandteil dieses Protokolls.

### **Zu TO.-P. 3.): Genehmigung der Niederschrift von der Bereisung vom 13.11.2008**

Der Ausschuss beschließt **einstimmig** bei 1 Stimmenthaltung wegen Nichtanwesenheit die Niederschrift über die Schau der Gewässer III. Ordnung vom 13.11.2008.

### **Zu TO.-P. 4.): Schau der Gewässer III. Ordnung im Bereich der Gemeinde Neuenkirchen und Zustandsfeststellung**

#### **Ortschaft Neuenkirchen:**

OBGM H.-D. Platkowski hat sich wegen dienstlichen Gründen heute entschuldigen lassen und somit schauen sich die Kommissionsmitglieder insbesondere den Graben vom Oehrenweg in Richtung Hahnenbachtal, der vor Kurzem durch die Fa. Gevers, Langeloh, geräumt wurde, an.

Es wird festgestellt, dass sich der Graben in einem tadellosen Zustand befindet und keinerlei Beanstandungen anzumelden sind.

Lediglich der Verbindungsgraben in Richtung Vorflut Hahnenbach entlang des Fischteiches Ehlers ist in den ersten rd. 10 m ab Durchlass zu räumen.

Hier kommt es immer wieder zu Sandausspülungen, so dass der Auslauf des Durchlasses in Beobachtung stehen sollte.

Die übrigen Grabenanlagen in Richtung Umwelanlage Wasser (Kläranlage) sind ebenfalls in einem guten Zustand.

#### **Ortschaft Behningen:**

OV Jürgen Cordes teilt den Mitgliedern der Grabenschaukommission mit, dass die Kreisstraßenmeisterei zurzeit damit beschäftigt ist, in und um Behningen an den Kreisstraßen ihre Grabenanlagen zu säubern.

OV Cordes wird in der kommenden Woche durch die Fa. Eimer und mit Hilfe des Bauhofes der Gemeinde Neuenkirchen die gemeindeeigenen Grabenanlagen in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen lassen.

OV Cordes bedauert den schlechten Zustand des unbefestigten Verbindungsweges von Behningen in die Gemarkung Visselhövede. Auf Grund einer Vor-Ort-Besichtigung konnten sich die Mitglieder der Grabenschaukommission davon überzeugen, dass sich der Weg in einem sehr schlechten Zustand befindet.

Ebenfalls in einem schlechten Zustand befindet sich im Kurvenbereich der asphaltierten Straße in Richtung Drögenbostel der Hochbord wegen seiner Verdrückung.

Aus der Mitte der Grabenschaukommission wird empfohlen, ein Kostenangebot über das Richten des Hochbordes und über die Sanierung des Verbindungsweges einzuholen.

OV Cordes sagt zu, sich darum zu kümmern.

### **Ortschaft Brochdorf:**

OV W. Becker zeigt der Grabenschaukommission den Graben am Spiekerhausweg, der sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet.

Die Seitenräume werden zurzeit von einer 1,00 -Kraft zurückgeschnitten, so dass dieser landwirtschaftliche Weg auch wieder von größeren Maschinen landwirtschaftlicher Art benutzt werden kann.

Die gemeindeeigenen Gräben im Bereich der Gasstation bzw. in Richtung Tewel-Platenkamp befinden sich ebenfalls in einem einwandfreien guten Zustand.

### **Ortschaft Grauen:**

OV H. Steffens zeigt der Kommission den Graben am Molkenrietweg, dessen Böschung abgetragen wurde und sich somit in einem ordnungsgemäßen guten Zustand befindet.

Ebenfalls befinden sich die Grabenanlagen am Deepener Weg im guten Zustand.

Die Grabenanlagen an der Veerser Brücke, die sich in Privatbesitz befindet, sind ebenfalls in einem tadellos guten Zustand, so dass es in der Ortschaft Grauen zu keinerlei Beanstandungen gekommen ist.

### **Ortschaft Schwalingen:**

OBSGM D. Schröder zeigt den Kommissionsmitgliedern den gemeindeeigenen Entwässerungsgraben entlang des Hofes Gebers.

Dieser Graben ist wegen der Erreichbar zweier Grundstücke mit einer Privatüberfahrt und somit einem Durchlass ausgestattet worden.

Dieser Durchlass gibt Anlass zur Sorge.

Es ist nunmehr zu prüfen, wer Eigentümer des hinteren Grundstücksteiles ist und damit möglicherweise verantwortlich für die Überfahrt und somit für den Durchlass.

Die Eigentumsverhältnisse sind dem Ortsbürgermeister Schröder mitzuteilen, damit die Angelegenheit geklärt werden kann.

Des weiteren wird den Kommissionsmitgliedern eine gemeindeeigene Grabenanlage in der Nähe des Veerser-Weges gezeigt. Auch hier ist der Durchlass versandet. Trotz Freimachen durch den örtlichen Grabenreiniger, Herrn Rolf Gebers, kommt es immer wieder in kurzen Abständen zu Versandungen.

Aus der Mitte des Ausschusses wird empfohlen, den Graben rechts und links vom Durchlass von einer Fachfirma ausbaggern zu lassen.

Ortsbürgermeister Schröder erklärt sich bereit, hierfür entsprechende Aufträge zu vergeben.

Im Anschluss an die Grabenbesichtigung besichtigt der Ausschuss die kürzlich sanierte Brückenanlage im Bereich des Schwalingener Baches.

BGM Leinecker trägt vor, dass diese Brückenanlage mit moderatem Kostenaufwand durch die Fa. Eimer, Battenbrock saniert wurde.

### **Ortschaft Tewel:**

Der örtliche Grabenbeauftragte, Herr Alfred Riebesehl, zeigt den Mitgliedern der Grabenschaukommission die gemeindeeigenen Grabenanlagen am Grevenhornweg und Platenkamp, die sich in einem einwandfreien guten Zustand befinden.

### **Ortschaft Sprengel:**

Der anwesende Landwirt Sven Riechelmann aus Sprengel bemängelt, dass der gemeindeeigenen Graben entlang seines Grundstückes von der L 171 seit Jahren nicht geräumt wurde. Dieser Graben, einmündend in die Grabenanlage in Richtung Kempen, die sich ebenfalls nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, soll auf Empfehlung der Mitglieder der Grabenschaukommission zeitnah geräumt werden, damit ein ordnungsgemäßer Abfluss des Oberflächenwassers aus dem Dorf Sprengel gewährleistet wird.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine Grabenanlage in der Unterhaltungspflicht des Wasser- und Bodenverbandes Sprengel. Hier soll mit dem Verbandsvorsitzenden, Herrn Klaus-Wilhelm Witte, Verbindung aufgenommen werden, um die Reinigung dieser Anlage zu erreichen.

Im Anschluss an die Grabenschau besichtigt die Kommission an der Vahlzener Straße vor dem Grundstück Vahlzener Straße 10 das gemeindeeigene Straßenbegleitgrün, das zum Teil marode und abgängig ist, aber auch viel zu nah an der privaten Zaunanlage des Grundstückseigentümers steht.

Hier wird empfohlen, bis auf einen gesunden Eichenbaum, gänzlich auf die Bäume zu verzichten und in den Wintermonaten durch den Bauhof beseitigen zu lassen.

Als Ersatz- und Ausgleichsmaßnahme soll in etwa mittig der öffentlichen Grünanlagen ein Eichenbaum gepflanzt werden.

### **Ortschaft Ilhorn:**

OV Hufenbach ist zurzeit damit beschäftigt, unter Leihgabe eines Minibaggers die Grabenanlagen im Ortsteil Kempen zu reinigen.

In der Ortschaft Ilhorn sind nach Auskunft von OV Hufenbach die Grabenanlagen in einem guten Zustand.

Er bittet in diesem Zusammenhang, im Frühjahr 2010 im Ortsteil Kempen rechts und links der Dorfstraße die Grünbankette durch eine Firma abtragen zu dürfen. Diese Zustimmung wird ihm aus der Mitte der Grabenschaukommission erteilt.

### **Ortschaft Delmsen:**

Stellv. OBGW W. Meyer zeigt der Grabenschaukommission den Entwässerungsgraben am Verbindungsweg Delmsen-Brochdorf, der sich in einem guten Zustand befindet. Der über dem Graben liegende Birkenbaum ist zwischenzeitlich von den Mitarbeitern des Bauhofes beseitigt worden, so dass ein ordnungsgemäßer Abfluss des Wassers in den Delmser Bach gewährleistet wird.

Ebenso die Grabenanlage parallel zum Versemannsweg, die ebenfalls geräumt und in einem einwandfreien Zustand ist.

### **Ortschaft Gilmerdingen/Leverdingen:**

OV H.-U. Baden zeigt den Mitgliedern der Grabenschaukommission Grabenanlagen im Bereich des Gewerbebetriebes Freißmann, die kürzlich geräumt wurden und sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.

Entlang der B 71 in etwa der Höhe der Fischteiche auf dem Hof Limbeck ist es zur Austrocknung der Grabenanlage gekommen, die sich OV Baden so nicht erklären kann. Die wasserführenden Gräben im Bereich des Grundstückes Hans-Georg Baden fließen über die zwei Teichanlagen des Grundstückes Witte, Limbeck, eigentlich in den austrockneten Grabenbereich in Richtung B 71.

Da hier so kein Wasseranfall zu verzeichnen ist, muss davon ausgegangen werden, dass die beiden Teichanlagen des Hofes Limbeck als „Wasserspeicher“ dienen und erst dann in die Grabenanlagen überlaufen, wenn dort genug Wasser vorhanden ist.

In diesem Zusammenhang soll seitens der Verwaltung geprüft werden, ob von diesem öffentlichen Weg eine öffentliche Verbindung zu B 71 besteht. OV Baden soll entsprechend informiert werden.

### **Zu TO.-P. 5.): Festlegung der nächsten Bereisung**

Ausschussvorsitzender H. Maaß schlägt vor, den Termin für die nächste Bereisung im Kalenderjahr 2010 auch wieder Mitte November durchzuführen. Ein genauer Termin wird noch gesondert abgesprochen.

### **Zu TO.-P. 6.): Schließung der Sitzung**

Ausschussvorsitzender H. Maaß schließt die heutige Bereisung um 16.30 Uhr und dankt allen Anwesenden für die Teilnahme.

(H. Maaß)  
Ausschussvorsitzender

(B. Pomian)  
Protokollführung

(D. Leinecker)  
Bürgermeister